

Rapports S-99 pour l'année 2015

Selon le document d'application de la réglementation S-99 intitulé « Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires », les exploitants de centrales nucléaires au Canada doivent présenter des rapports officiels à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant les événements définis dans les lignes directrices du document S-99.

Voici une liste des rapports d'événements associés au document S-99 qui ont été générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie NB en 2015.

Énergie NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste.

Rapports sur les faits saillants

Dans certains cas, les événements associés au S-99 font l'objet d'un Rapport sur les faits saillants (RFS) et sont présentés par le personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire à la Commission de la Commission canadienne de sûreté nucléaire lors d'une assemblée publique. Ces événements sont habituellement des événements qui revêtent une certaine importance. Il s'agit aussi d'événements qui peuvent susciter l'intérêt du public. Ces événements qui ont fait l'objet d'un Rapport sur les faits saillants seront surlignés en bleu sur la liste d'événements associés au S-99.

Questions?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports d'événements figurant sur la liste, les rapports d'événements des années précédents ou d'autres rapports sur les opérations nucléaires d'Énergie NB, communiquez avec **Kathleen Duguay** au 506-659-6433.

Rapports S-99 de la centrale nucléaire de Point Lepreau 2015

Rapports (1 ^{er} trimestre)	Description
ERD-73140-1411-028-A-00	Limite de l'enceinte de confinement
ERD-30100-1501-022-A-00	Echafaudages bloquant l'équipement d'AIEA
ERD-76500-1502-004-A-00	Emballages vides transportés avec des autocollants indiquant matières radioactives
ERD-68200-1502-023-A-00	Potentiel de ralentissement du system d'arrêt numéro un
Rapports (2ieme trimestre)	Description
ER-01500-1504-013-A-01	Tests manuels d'exploitation obligatoire ainsi que le plan d'entretien ont été effectués en dehors de leur échéanciers
ER-73420-1505-012-A-00	Flux d'air inversé
ER-71310-1506-030-A-00	Test de pression du point de consigne de la soupape de sûreté

Rapports (3ieme trimestre)	Description
ER-01500-1507-015-A-00	Les activités réglementaires prédéterminées d'entretien n'ont pas été effectuées à l'intérieur de l'échéancier admissible
ER-58400-1508-007-A-00	La modification temporaire n'était pas conforme au programme lié aux enveloppes sous pression
ER-01500-1509-020-A-00	Essai du taux de fuite du joint d'étanchéité intérieur de la porte du sas pour le passage du personnel
ER-00583-1509-024-A-00	Révision du titre d'un document pour un avis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Rapports (4ieme trimestre)	Description
ER-67314-1509-024-A-00	Défaillance de l'enceinte de confinement de niveau 1
ER-43230-1510-002-A-00	Raccord rapide installé sur le circuit d'alimentation d'eau
ER-71400-1512-001-A-00	Incendie dans le poste de garde à l'entrée principale
ER-03400-1512-002-A-00	Signalisation dans la zone de rayonnement