

## Rapports S-99 pour l'année 2014

Selon le document d'application de la réglementation S-99 intitulé « Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires », les exploitants de centrales nucléaires au Canada doivent présenter des rapports officiels à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant les événements définis dans les lignes directrices du document S-99.

Voici une liste des rapports d'événements associés au document S-99 qui ont été générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie nucléaire NB en 2014.

Énergie nucléaire NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste.

### Rapports sur les faits saillants

Dans certains cas, les événements associés au S-99 font l'objet d'un Rapport sur les faits saillants (RFS) et sont présentés par le personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire à la Commission de la Commission canadienne de sûreté nucléaire lors d'une assemblée publique. Ces événements sont habituellement des événements qui revêtent une certaine importance. Il s'agit aussi d'événements qui peuvent susciter l'intérêt du public. Ces événements qui ont fait l'objet d'un Rapport sur les faits saillants seront surlignés en bleu sur la liste d'événements associés au S-99.

### Questions?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports d'événements figurant sur la liste, les rapports d'événements des années précédents ou d'autres rapports sur les opérations d'Énergie nucléaire NB, communiquez avec **Kathleen Duguay** au 506-659-6433.

## Rapports S-99 de la centrale nucléaire de Point Lepreau 2014

Rapports (1 <sup>er</sup> trimestre)	Description
ERD-01500-1311-025-A-00	Activité de surveillance n'a pas été achevée à l'intérieur du calendrier approprié
ERD-00583-1401-009-A-00	Serrage au couple de la borne du terminal
ERD-01500-1401-009-A-00	Essai de la pompe de lavage des cribles de l'eau de service n'a pas été effectué à l'intérieur du calendrier approprié
ERD-45410-1401-014-A-00	Alerte chimique déclarée à l'installation de traitement de l'eau

<b>Rapports (2<sup>ieme</sup> trimestre)</b>	<b>Description</b>
ERD-00583-1402-028-A-00	Rapport en retard
ERD-21601-1403-012-A-00	Essais non terminés après les activités d'entretien
ERD-71400-1403-012-A-00	Les exigences d'essais n'ont pas été saisies dans le système de gestion du travail
ERD-03400-1403-017-A-00	Essai d'étanchéité n'a pas été effectué sur les substances nucléaires dans les six mois
ERD-01500-1403-024-A-00	Plan d'entretien annulé
ERD-52000-1403-031-A-00	Spécifications de conception à l'appui du générateur de secours
ERD-68200-1405-002-A-00	Matériel non conforme aux spécifications définies
ERD-55600-1405-014-A-00	Approbation d'entretien sur l'équipement d'alimentation électrique de catégorie I
ERD 55600 1405 029 A 00	Approbation d'entretien sur l'équipement d'alimentation électrique de catégorie I

<b>Rapports (3<sup>ieme</sup> trimestre)</b>	<b>Description</b>
ERD-03400-1406-006-A-00	Dangers radiologiques non affichés
ERD-32110-1406-012-A-00	Clés de verrouillage à l'emplacement des vannes
ERD-73140-1406-012-A-00	Conditions de la disponibilité de confinement
ERD-67877-1406-018-A-00	Gammamètre endommagé
ERD-01500-1407-009-A-00	Alarme du sas d'équipement et les essais de verrouillage n'ont pas été effectués à l'intérieur des limites de tolérance
ERD-01500-1407-010-A-00	Essais manuels d'exploitation sur l'instrumentation de démarrage effectués en dehors de l'échéancier approprié
ERD-01500-1407-22A-A-00	Essais manuels d'exploitation sur la logique de déclenchement de la boucle de pression de la chaudière n'ont pas été effectués à l'intérieur de l'échéancier admissible
ERD-01500-1407-22B-A-00	Essais manuels d'exploitation sur le fonctionnement de 3461-MV13 MV47 n'ont pas été effectués à l'intérieur de l'échéancier admissible
ERD-63461-1408-001-A-00	Niveau mesuré du réservoir d'eau d'aspersion

<b>Rapports (4<sup>ème</sup> trimestre)</b>	<b>Description</b>
ERD-34320-1408-029-A-00	Équipement isolé sans évaluation de la fiabilité
ERD-00583-1408-029-A-00	Soumission du rapport trimestriel à la CCSN en retard
ERD-71310-1409-023-A-00	Test de pression de la soupape de sécurité
ERD-73140-1410-029-A-00	Flux d'air à travers le moniteur d'activité de l'enceinte de confinement
ERD-75120-1411-017-A-00	Outil branché à l'instrument d'air suite à l'achèvement des travaux
ERD-01500-1411-019-A-00	Les activités d'exploitation de quart n'ont pas été effectuées selon le calendrier requis