

Rapports S-99 pour l'année 2009

Selon le document d'application de la réglementation S-99 intitulé « Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires », les exploitants de centrales nucléaires au Canada doivent présenter des rapports officiels à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant les événements définis dans les lignes directrices du document S-99.

Voici une liste des rapports d'événements associés au document S-99 qui ont été générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie nucléaire NB en 2009.

Énergie nucléaire NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste.

Rapports sur les faits saillants

Dans certains cas, les événements associés au S-99 font l'objet d'un Rapport sur les faits saillants (RFS) et sont présentés par le personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire à la Commission de la Commission canadienne de sûreté nucléaire lors d'une assemblée publique. Ces événements sont habituellement des événements qui revêtent une certaine importance. Il s'agit aussi d'événements qui peuvent susciter l'intérêt du public. Ces événements qui ont fait l'objet d'un Rapport sur les faits saillants seront surlignés en bleu sur la liste d'événements associés au S-99.

Questions?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports d'événements figurant sur la liste, les rapports d'événements des années précédents ou d'autres rapports sur les opérations d'Énergie nucléaire NB, communiquez avec **Kathleen Duguay, gestionnaire des Affaires publiques** au 506-659-6433.

Rapports S-99 de la centrale nucléaire de Point Lepreau pour l'année 2009 (De janvier à décembre 2009)

Numéro de l'événement	Description
ERD-79140-0901-029-A-00	Fuite d'eau dans le système de caloportage primaire du 7914-TK2
ERD-71400-0902-003-A-00	Protection contre l'incendie
ERD-21601-0902-013-A-00	Rapport tardif d'un test obligatoire omis
ERD-71400-0902-013-A-00	Tuyauterie du système d'extinction d'incendie servant de support à des éléments ne faisant pas partie de ce système
ERD-30100-0902-023-A-00	Fermeture par inadvertance de l'équipement de garantie
ERD-03400-0902-025-A-00	Exposition non prévue lors de la manutention du conteneur de déchets du tube de force
ERD-03400-0903-011-A-00	Mégots et cendre de cigarettes trouvés dans le réservoir d'eau d'aspersion
ERD-71310-0904-002-A-00	Dégradation des canalisations du système d'eau brute
ERD-71400-0904-030-A-00	Tuyauterie du système d'extinction d'incendie servant de support à des éléments ne faisant pas partie ce système

ERD-60210-0905-005-A-00	Modifications non approuvées au système de sonorisation
ERD-67874-0905-006-A-00	Domages au système de monitoring du corps entier
ERD-73140-0905-013-A-00	Modifications non approuvées au système de confinement
ERD-71400-0906-017-A-00	Alerte incendie déclarée
ERD-60210-0907-003-A-00	Modifications non approuvées au système de sonorisation
ERI-01962-0907-008-A-00	Travailleurs peuvent, par inadvertance, entrer en contact avec les barres omnibus sous tension de la grue
ERD-71400-0908-019-A-00	Deux zones de protection contre l'incendie sélectionnées sans raison au système de contrôle local
ERD-34310-0909-030-A-00	Joints en U au nitrile trouvé dans les boutons-poussoirs du réservoir d'eau d'aspersion
ERD-60210-0910-014-A-00	Modifications non approuvées au système de sonorisation
ERD-68230-0910-020-A-00	Épissures manquantes, qualifiées sur le plan environnemental, sur le système de sureté de fermeture automatique, numéro 1
ERD-71400-0911-027-A-00	Alerte incendie déclarée dans la chambre forte située à l'est de R/B
ERD-71400-0912-011-A-00	Tuyauterie du système d'extinction d'incendie servant de support à des éléments ne faisant pas partie du système
ERD-78600-0912-016-A-00	Alerte incendie déclarée dans un bâtiment d'entreposage